

Selvitys

16.9.2025

Kantvikin väistökoulun saattojärjestelyt ja huoltoliikenne

Kunnanhallituksen kokouksessa 28.4.2025 § 138 pyydettiin selvittämään Kantvikin koulun saattojärjestelyjä tarkemmin erityisesti turvallisuuden kannalta, mikäli koulun väistö tapahtuu Kantvikissa nykyisen koulun pohjoispuolella olevalla hiekkakentällä.

Toimitilapalvelut ja Infrapalvelut ovat yhdessä selvittäneet asiaa ja seuraavassa selvityksen keskeisimmät havainnot:

- Suunnitellulle saattopaikalle Sokeritehtaantien eteläreunalle on mahdollista saapua ainoastaan lännen suunnasta, koska vasemmalle kääntyminen (idästä tullessa) ei ole turvallisuussyistä mahdollista. Em. järjestely (vasemmalle kääntyminen) vaatisi Sokeritehtaantielle paljon tilaa sen toteuttamiseksi, mikä on teknisesti ko. aikataululla mahdotonta. Em. järjestelyn takia on suuri riski, että idästä tulevat käyttävät Sokeripolkua saattopaikalle päästäkseen, joka johtaa Sokeripolulla olevan päiväkodin saatolle turvallisuusriskin, koska tie on erittäin kapea. On myös suuri riski, että Sokeritehtaan varrella olevan myymälän pihaa käytetään saattopaikkana, jolloin Lapset joutuvat ylittämään Sokeritehtaan tien päästäkseen kouluun. Tämä aiheuttaa ylimääräisen turvallisuusriskin.
- Sokeritehtaantien ja Sokeripolun liittymäkohtiin (molempiin päihin) muodostuu vaarallisen liittymä
- Riippuen väistökoulun lopullisesta sijoittelusta, niin huoltoliittymä Sokeritehtaantieltä tulee olemaan jyrkkä (n 7-8%). Tämä vaikeuttaa jakeluauton liittymistä koulun pihalta Sokeritehtaantielle, sillä jakeluauto ei voi pysähtyä liittymään varsinkaan talvisäällä. Tällöin liittymästä tulee vaarallinen ja varsinkin liittymän itäpuolella olevan suojatien käyttäjät ovat vaarassa. Liittymän jyrkkyyden takia väistökoulua tulisi siirtää etelään, joka käytännössä on mahdotonta tontin ahtauden takia, koska tontin käyttöä rajoittaa kaasuputkilinja, jota ei voi siirtää, eikä sen päälle voi rakentaa.
- Itse saattopaikan kohdalla on myös iso korkeusero saattopaikan ja väistökoulun (ja liikuntapuiston) välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että saattopaikan eteläreunaan (saattopaikan ja väistötilan ja liikuntapuiston väliin) pitää tehdä tukimuuri, joka pohjaolosuhteiden takia on todennäköisesti paalutettava. Lisäksi ko. saattojärjestely toimii ainoastaan tilapäisenä ratkaisuna väistökoulun käytön ajan, eikä voi olla lopullinen ratkaisu varsinaisen koulun saattoratkaisuksi. Järjestely vaatii myös toimenpiteitä liikuntapuiston kohdalla.

- Mikäli em saattoratkaisu joudutaan tekemään, niin Sokeritehtaan tien parannusurakkaa ei voida toteuttaa suunnitellusti vuonna 2026, vaan urakkaa joudutaan tältä osin siirtämään myöhemmäksi varsinaisen koulun valmistumisen jälkeen, kun väliaikainen saattoratkaisu saadaan purettua.

Tämän selvityksen liitteenä on karttapohjaan liitetty em. seikat selventämään sekä teknisiä että erityisesti turvallisuuteen liittyviä ongelmia, mikäli Kantvikin koulun väistö rakennetaan nykyisen Kantvikin koulun välittömään läheisyyteen.