

Lausunto koskien Kääntökujan kunnossapitoa

Kyseiseltä katualueelta ei löytynyt 25.11.2025 vahinkoilmoituksessa mainittua kuoppaa. Kääntökujalla kyseissä kohdassa on kolme kaivonkantta (2 hulevesikaivoa ja yksi pienempi tarkastuskaivo) tms. ja yksi vanha asianmukaisesti paikattu kaivanto. Nämä näkyvät kunnossapitopalveluiden tiistaina 25.11 otta-
missa kuvissa samoin, kun vahinkoilmoituksen kuvissa.

Toisen hulevesikaivon vieressä on yksi kuvissa näkyvä reunakivi, joka on muutaman sentin poissa linjastaan mutta kuitenkin paikallaan ja reilusti pientareen puolella. Reunakiven korkeus korkeimmasta kohdasta pientareen puolelta 7 cm.

Katualueilla saattaa reunakivet irrota ja siirtyä hieman paikoiltaan esim. ajoneuvon ajaessa niiden yli. Se on katualueella niin sanottua normaalia kulumaa, joka on ollut helposti myös havaittavissa ajoneuvosta käsin.

Kääntökujan ajoradan kunnossapitoa ei ole laiminlyöty eikä kunta ole korvausvastuussa tapahtuneesta

Liitteenä kuvat 25.11.2025

Katriina Hultman
kunnossapitoinsinööri







