

Oikaisuvaatimus kunnossapitopäällikön viranhaltijapäätökseen 8.3.2024 § 10  
Vahingonkorvaushakemus - Aura-auto rikkoi tontin muurin ja pellin lumien siirrossa 1.2.2024  
osoitteessa Harakankellonkuja 2  
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 25.04.2024 § 40  
180/03.06.02/2024

Valmistelija	kunnossapitopäällikkö Annika Selart <a href="mailto:etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi">etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi</a> , puh. 09 29671 (vaihe)
Päätösehdotus	Yhdyskuntatekniikan johtaja Kauppinen Anna-Kaisa  Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen koskien kunnossapitopäällikön viranhaltijapäätöstä 8.3.2024 § 10 Vahingonkorvaushakemus - Aura-auto rikkoi tontin muurin ja pellin lumien siirrossa 1.2.2024 osoitteessa Harakankellonkuja 2.
Käsittely	Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta jättää asian pöydälle.
Päätös	Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti jättää asian pöydälle.
Tiedoksi	
Selostus	<p>Kuntaan on saapunut 14.3.2024 oikaisuvaatimus Kirkkonummen kunnan kunnossapitopäällikön viranhaltijapäätöksestä 8.3.2024 § 10 Vahingonkorvaushakemus -Aura-auto rikkoi tontin muurin ja pellin lumien siirrossa 1.2.2024 osoitteessa Harakankellonkuja 2.</p> <p>Kunnossapitopäällikkö on päätöksessään hylännyt edellämainitun vahingonkorvausvaatimuksen. Urakoitsijan lausunnon ja ajoseurannan mukaan kadulla on tehty 1.2.2024 klo 01.00-05.00 hiekoituksia. Pihaliittymissä Kirkkonummen kunnan kunnossapito ei tee toimenpiteitä.</p> <p>Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan: Muurin vauriot ovat syntyneet Harakankellonkujalla 1.2.2024 tapahtuneesta lumensiirtotyöstä. Korvausvaatimuksen yhteydessä lähetetystä valokuvasta näkee selvästi, kuinka muurin vierestä on juuri leikattu isot lumikinokset (tätä ennen koko jalkakäytävä oli ison lumikasan alla), jotka kyseisenä yönä siirrettiin alueelta pois ennen hiekoitusta. Lumia siirrettiin koko kadulta ensin Harakankellonkuja 2 rakennuksen eteen, josta nämä käytiin hakemassa ja viemässä muualle. Jäljistä on helposti pääteltävissä, että jossakin vaiheessa lumensiirtotyön yhteydessä auraustraktori on kolhaissut muuria. Jos kunnan työseurannan kirjauksista ei lumensiirtotyötä löydy, on hakijan mukaan niissä oltava virhe.</p>
Vastine	<p>Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1 § mukaan vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.</p> <p>Pelkästään vahingon aiheutuminen kunnan alueella ei siten itsessään merkitse, että kunta olisi vahingosta vahingonkorvausvastuussa.</p> <p>Katu Harakankellonkuja on kunnan kunnossapidossa.</p>

Urakoitsijan lausunto vahinkoon 1.2.2024 klo 01.00-05.00

Harakankellonkuja 2, Kirkkonummi:

Työseurannan mukaan yön aikana on tehty hiekoituksia kyseisellä kadulla. Asukkaan kuvista näkyy sepeliä kevytväylällä ja työkoneen renkaanjäljet. Kone on kulkenut kevytväylää pitkin muurin vierustaa pitkin, joten tässä tilanteessa ei ole ollut mahdollista törmätä muuriin, koska pihaliittymässä ei ole ollut mitään toimenpiteitä eikä koneen jälkiä ole jäänyt. Urakoitsija ei katso olevansa vastuussa tapahtuneesta vahingosta.

Kirkkonummen kunnan kunnossapidon valvojan lausunto vahinkoon

1.2.2024 klo 01.00-05.00 Harakankellonkuja 2, Kirkkonummi:

Kyseisessä kohdassa harakankellonkujaa ei varastoida lunta, vaan lumet aurataan kadun päässä olevalle käänstöpaikalle, josta ne kuljetaan myöhemmin lumenkaatopaikalle. Aurus tapahtuu kadunsuuntaisesti ja katualueen puolella. Lunta ei aurata kiinteistöjen ajoliittymiin eikä ajoliittymistä. Kun lumipenkkaa leikataan, se tapahtuu viimeitely aurausten yhteydessä ja se tehdään katualueen puolella, ei kiinteistöjen ajoliittymissä.

Oikaisuvaatimus on hylättävä sillä 1.2.2024 klo 01:00-05:00

Harakankellonkujalla on tehty hiekoituksia eikä syy-yhteys muurin rikkoutumisen ja katukunnossapidon välillä ole osoitettavissa.

Päätöshistoria