

KM Viita Oy

Tässä raportissa on kerrottu osoitteessa Ojangontie 18, 02480 Kirkkonummi, KM Viita Oy:n murskausalueen vuoden 2023 toiminnan kulku. Raportista selviää käsiteltyjen kiviaineksien määrät, syntyneiden jätteiden määrät, käytetyn polttoaineen määrät, häiriö- ja poikkeustilanteet sekä murskauksen käyntiajat.

Toiminta-ajat

Murskausalueella on noudatettu ympäristöluvan mukaisia toiminta-aikoja.

Tuotanto

Tuotantomäärä 1.1. – 31.12.2023: **119 130 tn**
Tuotantopäivät: 84 pv

Myynti ja varasto

Kiviainesten myynti 1.1. – 31.12.2023: **116.529 tn**
Kiviainesten varasto 31.12.2023: 100.638 tn (raakakivivarasto: 72.200 tn,
jalostetut tuotteet: 28.438 tn

Tarkastukset ja huollot

Laitteet tarkistetaan ja huolletaan jokaisen työvuoron alussa ja mahdolliset vikakohdat korjataan välittömästi.

Polttoaineen laatu- ja kulutustiedot

Polttoaineena on käytetty Neste Tempera -moottoripolttoöljyä, kulutustiedot ovat seuraavat:

KM Viita Oy/ Arto Korpela Oy	7840 litraa
Suomen Kivisora Oy	65 120 litraa

Kemikaali- ja polttoainetoimitukset

Kemikaaleja emme ole käyttäneet.

Jätekuljetukset

KM Viita Oy

Jätelaji	Määrä	Mihin toimitettu
Romurauta	8000 kg	Lastauskoneen kuljettajan kyydissä/KM Viita Oy: metallinkeräyslava, Riihimäki
Sekajäte	700 kg	Lastauskoneen kuljettajan kyydissä/KM Viita Oy: jätelava, Riihimäki
Puujäte (työmaakoppien purku)	100 kg	Lastauskoneen kuljettajan kyydissä/KM Viita Oy: puunkeräyslava, Riihimäki
Jäteöljy + jäteöljysuodattimet	400 l	Lastauskoneen kuljettajan kyydissä/KM Viita Oy: OJP Mäentie Oy, Hollola
Akku	4 kpl	Lastauskoneen kuljettajan kyydissä/KM Viita Oy: OJP Mäentie Oy, Hollola

Suomen Kivisora Oy

Jätelaji	Määrä	Mihin toimitettu
Romurauta	n. 4800 kg	Toimitettu romuliikkeeseen
Sekajäte	n. 650 l	Toimitettu Suomen Kivisora Oy:n hallille: Jokivarrentie 17, Sipoo
Jäteöljy	200 l	Toimitettu keräysastiaan, josta Ekokem Oy noutaa ne pyydettyinä
Suodattimet	6 kpl	Toimitettu Jäteöljypalvelu Mäentie Oy
Akut	2 kpl	Toimitettu kaatopaikalle/keräyspisteisiin

Ylijäämäbetoni

Ylijäämäbetonia ei ole vastaanotettu.

Häiriö- ja poikkeustilanteet

Häiriö- ja poikkeustilanteita ei ole ollut.

Melumittaus

Melumittaus on tehty 25.8.23 (liitteessä).

Vesimittaus

Ei ole mitattu, koska alueella ei ole ollut vettä löydettävissä.

Poltto- ja voiteluaineet, hydraulikkaöljyt

Säilytetään lukitussa kontissa lupaehtojen mukaisesti.

Ympäristötarkastus

Tarkastus tehty 8.11.2023 (Pöytäkirja liitteenä)