



Anu Hynninen
Kirkkonummen kunta

Ympäristöluvan mukainen vuosiraportointi 2023

Haketetun materiaalin määrä ja laatu

- Risu- ja kantohaketta 10 000 m³
- Rakentamiseen kelpaamatonta, puhdasta ja käsittelemätöntä puutavaraa 5000 m³
- Energiapuuta 2000 m³

Käytetyt raaka-aineet (laatu, alkuperä ja määrä)

- Kantoja 5000m³
- Risuja 2000 m³
- Kierrätyspuuta 2000 m³
- Ostettu kierrätyspuuta Mustiosta 2000m³
- Risut, kannot ja kierrätyspuut ovat pääasiassa Espoosta ja lähialueilta

Toiminta-ajat

Arkisin klo 8.00 – 17.00; toiminta-ajat arkistoitu

Tiedot toiminta-alueen ja toiminnassa käytettävien laitteiden kunnossapidosta

Öljyhydrauliikka- ja ilmansuodattimien vaihto huolto-ohjelmien mukaan. Laakereiden rasvaus viikoittain.

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaneet tapahtumat sekä niiden korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet

Haketuksen pölyn leviämisen estämiseksi olemme asentaneet vesisprinklereitä sähköhakkurin yhteyteen ja käytämme niitä pölyävän aineen sidontaan. Olemme hankkineet myös imeytysturvetta mahdollisten öljyvahinkojen torjumisessa.

Tarkastukset ja niiden tulokset sekä ympäristönäkökohtiin liittyvät huomautukset + korjaustoimenpiteet

Eurofins on tehnyt valumavesimittaukset vuoden. 2023 aikana, mistä on raportoitu Kirkkonummen Ympäristöyksikölle.

Ystävällisin terveisin

Kauppuutarha Hagelberg Oy

Jan Hagelberg